

Утверждаю  
Генеральный директор АО "РСП"



Н.В.Ильин

11 сентября 2024 г.

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**  
**на предмет определения характера и объема ремонтных работ**

**Комиссия в составе:**

**Председатель:**

Главный инженер Зеленский А.А.

**Члены комиссии:**

Первый заместитель генерального директора Меньков В.В.

Заместитель генерального директора Сукочев А.А.

Начальник ОДС Михайлова И.В.

Начальник электролаборатории Куликов Д.И.

**Провела обследование:**

РУ-10кВ КТП-1372 п.Курилово Щаповское пос.

инв.№ 43314343

для определения её технического состояния и объемов ремонтных работ планируемых к выполнению

**1. ФИЗИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:**

№ п/п	Характеристики объекта	Физические показатели
1	Назначение объекта	КТП-1372
2	Местоположение, адрес	п.Курилово Щаповское пос.
3	Количество этажей	1
4	Год постройки	2001
5	Год последнего кап. ремонта	-
6	Материал стен	железобетон
7	Материал фундаментов	железобетон
8	Перекрытия	-
9	Материал и площадь кровли	-
10	Общая площадь здания	-

В результате осмотра, испытания и измерения параметров электрического оборудования, ознакомления с документами, установлено следующее:

№ п/п	Наименование оборудования, элементов здания, подлежащих ремонту	Выявленные дефекты	Ед. изм.	Кол-во	Мероприятия по устранению дефектов
1	РУ-10кВ КТП-1372 п.Курилово Щаповское пос.	Электрооборудование не соответствует по пропускной способности в связи с присоединением потребителей и увеличением нагрузки	шт	2	В РУ-10 кВ необходим монтаж дополнительно двух высоковольтных ячеек

Выводы и предложения комиссии: В связи с технологическим присоединением потребителей необходим монтаж в РУ-10кВ двух высоковольтных ячеек

**Председатель комиссии:**

(подпись)

Зеленский А.А.

(Ф.И.О)

**Члены комиссии:**

(подпись)

Меньков В.В.

(Ф.И.О)

(подпись)

Сукочев А.А.

(Ф.И.О)

(подпись)

Михайлова И.В.

(Ф.И.О)

(подпись)

Куликов Д.И.

(Ф.И.О)